



BZ-BOL.431.3.2020.TS

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli problemowej w trybie zwykłym Zagłębia Lubin S.A. przy ul. Curie – Skłodowskiej 98 w Lubinie, z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na stadionie „Zagłębia” przy ul. Curie – Skłodowskiej 98 w Lubinie.

Kontrolę przeprowadził w dniach 4 – 6 lutego 2020 r. zespół kontrolny z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2020 r., zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 grudnia 2019 r. planem kontroli na I półrocze 2020 r. (sygn.: NK-KE.430.5.2019.DD).

#### **Skład zespołu:**

Przewodniczący: Tomasz Soja – inspektor wojewódzki

Kontrolujący: Tadeusz Wróblewski – inspektor wojewódzki

#### **Przebieg kontroli:**

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli Zagłębia Lubin S.A. w dniu 4 lutego 2020 r. (numer 1/2020)

Właścicielem i zarządcą kontrolowanego stadionu jest Zagłębie Lubin S.A..

Podczas kontroli dokumenty udostępniał oraz informacji udzielał Pan Artur Jankowski – Prezes Zagłębia Lubin S.A. oraz Pan Piotr Gawel.

**Okres objęty kontrolą:** w dniach kontroli, tj. 4 – 6 lutego 2020 r.

**Cel kontroli:** porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

**Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:**

1. Realizacja zalecenia pokontrolnego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 marca 2019 r. (BZ-BOL.431.5.2019.TS).
2. Sposób rejestracji obrazu kas biletowych.
3. Sposób rejestracji obrazu bram, furtek i innych miejsc przeznaczonych do wejścia uczestników imprez masowych.
4. Sposób rejestracji obrazu dróg dla służb ratowniczych, dróg ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem klatek schodowych.
5. Sposób rejestracji obrazu parkingów na terenie organizowanych imprez masowych.
6. Sposób rejestracji obrazu sektorów dla uczestników imprez masowych.
7. Sposób rejestracji obrazu płyty boiska.
8. Sposób rejestracji dźwięku na sektorach dla uczestników imprez masowych.
9. Sposób rejestracji dźwięku na płycie boiska.
10. Stan techniczny urządzeń będących elementem systemu monitoringu.

**Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:**

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, t.j.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) – zwane dalej rozporządzeniem.

## Wyniki analizy przedkontrolnej

Obowiązek rejestracji przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na Stadionie Zagłębia Lubin nałożony został od dnia 30 kwietnia 2005 roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr SOM.II.5031/1/2005 z dnia 1 marca 2005 roku. Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych kontrolę przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej dokonuje się corocznie. Ostatnia kontrola Stadionu Zagłębia w Lubinie odbyła się w dniach 12 – 14 lutego 2019 r.. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13 marca 2019 r. wynik kontroli był pozytywny. Wydano jedno zalecenie pokontrolne z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2019 r.

### W toku kontroli ustalono:

1. Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane – naprawiono kamerę nr 18 oraz mikrofon nr 5.
2. **Przy wejściach na teren imprezy masowej nie umieszczono informacji o prowadzonej w trakcie trwania tej imprezy rejestracji obrazu i dźwięku.** Przyjęto informację podmiotu kontrolowanego, że tablice ze stosowną informacją zostaną zamontowane do dnia 14 lutego 2020 roku.
3. Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajduje się 6 kas biletowych. Każda z nich monitorowana jest przez 1 kamerę (wnętrze kasy) typu Bosch Dinion IP NWC-0455-10P oraz obszar wokół każdej kasy przez dwie kamery tego samego typu:
  - kasa nr 1      wnętrze kasy           - kamera nr 90  
                  na zewnątrz kasy   - kamery 50 i 51
  - kasa nr 2      wnętrze kasy           - kamera nr 91  
                  na zewnątrz kasy   - kamery nr 121 i 122
  - kasa nr 3      wnętrze kasy           - kamera nr 89  
                  na zewnątrz kasy   - kamery nr 119 i 120
  - kasa nr 4      wnętrze kasy           - kamera nr 88  
                  na zewnątrz kasy   - kamery nr 48 i 49



W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

5. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne: na obiekcie znajduje się 5 dróg ewakuacyjnych będących jednocześnie drogami dla służb ratowniczych oraz jedna droga dla karetok pogotowia. Każda z nich monitorowana jest przez co najmniej 2 kamery obrotowe typu Bosch VG4-314-ECE2. W sumie drogi ewakuacyjne/dla służb ratowniczych monitorowane są przez 13 kamer:

- droga od bramy BW3 do bramy BW4 - kamery 31, 34, 37 i 40;
- droga od bramy BW6 do bramy BW11 – kamery 23, 25 i 27;
- droga za trybuną „G” – kamery 29 i 105;
- droga pod sektorem „C” – kamery 22, 40 i 102;
- droga od bramy 1 do parkingu VIP – kamery 29, 31 i 107;
- droga dla karetok – kamery 8 i 40.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

Na trybunach znajdują się 24 wyjścia ewakuacyjne monitorowane przez 8 kamer obrotowych typu Bosch Dinion NBN-832 HD oraz 10 kamer obrotowych typu Bosch AutoDome HD VG5-825-ECEV, które swoim zasięgiem obejmują wszystkie wyjścia ewakuacyjne. Na obiekcie znajduje się 9 wyjść z trybun na płytę boiska oraz 28 bram ewakuacyjnych. Wszystkie czynne bramy ewakuacyjne oraz wyjścia z trybun na płytę a następnie z płyty poza stadion (4 tunele) są objęte monitoringiem.

Poszczególne bramy ewakuacyjne są monitorowane przez poniższe kamery:

- Brama nr 1                kamera 33
- Brama nr 2                kamera 16
- Brama nr 3                kamera 33
- Brama nr 4                kamera 107
- Brama nr 5                kamera 107
- Brama nr 6                kamera 15
- Brama nr 7                kamera 104
- Brama nr 8                kamera 5
- Brama nr 9                kamera 13

- Brama nr 11            kamera 25
- Brama nr 12            kamera 11
- Brama nr 13            kamera 24
- Brama nr 14            kamera 3
- Brama nr 15            kamera 10
- Brama nr 16            kamera 21
- Brama nr 17            kamera 21
- Brama nr 18            kamera 9
- Brama nr 19            kamera 21
- Brama nr 20            kamera 20
- Brama nr 21            kamera 20
- Brama nr 22            kamera 39
- Brama nr 23            kamera 8
- Brama nr 24            kamera 39
- Brama nr 25            kamera 17
- Brama nr 26            kamera 38
- Brama nr 27            kamera 17
- Brama nr 28            kamera 38
- Brama nr 29            kamera 34

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

6. Parkingi: na obiekcie znajdują się 3 parkingi. Parking VIP monitorowany jest przez 2 kamery typu Bosch VG4-314-ECE2 (29 i 105), parking służbowy przez 4 kamery (34, 37, 109 i 115), a parking kibiców gości przez 5 kamer tego samego typu (101, 102, 20, 21, 22). W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
7. Sektory dla uczestników imprez masowych: Trybuny monitorowane są przez 10 kamer obrotowych typu Bosch AutoDome HD VG5-825-ECEV (nr 9 – 18), 8 kamer umieszczonych na masztach typu Bosch Dinion NBN-832 HD (nr 1 – 8). Kamery obrotowe swoim zasięgiem obejmują cały obszar trybun. Dodatkowo zapewniona jest ciągła rejestracja obrazu z całego obszaru sektorów dla uczestników imprez masowych poprzez kamery stałe:

- kamera 112 – sektory SVIP, Prasa, VIP2, A2 i B2, B1, H2, A1, VIP1, oraz część H1;
- kamera 110 – część sektora B1, sektor C oraz sektor D;
- kamera 118 – sektor D;
- kamera 117 – sektory E1, E2, E3, F3, F2, F1, F0;
- kamera 114 – sektory G i H1;

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

8. Płyta boiska: monitoring płyty boiska zapewniony jest przez kamery obrotowe monitorujące sektory dla publiczności (18 kamer) oraz przez 4 kamery stałe typu Bosch Dinion NBN-80052-BA (110, 112, 114 i 117). Zapewniona jest ciągła rejestracja obrazu z całego obszaru płyty boiska.
9. Rejestracja dźwięku na sektorach dla uczestników imprez oraz płycie boiska: Rejestrację dźwięku zapewnia 8 mikrofonów typu TWA-MIC-ECT umieszczonych przy kamerach nr 1 – 8. W toku kontroli ustalono, że **oprócz mikrofonów nr 3 i 7** wszystkie urządzenia były sprawne. Urządzenia te zapewniały właściwą rejestrację dźwięku z całego obszaru trybun i płyty boiska. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
10. Drukowanie zarejestrowanego obrazu: druk zarejestrowanego obrazu zapewnia drukarka typu HP Color LaserJet CP 1525. Drukarka była sprawna i spełniała wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.
11. Stan urządzeń będących elementami systemu monitoringu – wszystkie urządzenia były sprawne (oprócz w/w dwóch mikrofonów). **Stwierdzono konieczność dokonania wyczyszczenia kopuł osłonowych kamer.** Przyjęto w tym zakresie wyjaśnienie podmiotu kontrolowanego, że wszystkie urządzenia zostaną poddane bieżącej konserwacji i czyszczeniu do dnia 14 lutego 2020 roku.

W dniu 13 lutego 2020 r. przekazano podmiotowi kontrolowanemu protokół pokontrolny.

Pismem z dnia 20 lutego 2020 r. (l. dz. 176/2020) podmiot kontrolowany poinformował o umieszczeniu przy wejściach na teren imprezy masowej informacji o prowadzonej w trakcie trwania imprezy rejestracji obrazu i dźwięku oraz o wykonaniu konserwacji systemu CCTV wraz z czyszczeniem kopulek kamer. Wskazano także, iż do dnia 1 marca 2020 r. zostanie usunięta usterka niesprawnych mikrofonów przy kamerach nr 3 i 7.

**W związku z powyższym odstepuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych.**

**Wynik kontroli:**

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych. Wykorzystywany sprzęt jest sprawny.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości a nieliczne uchybienia zostały usunięte przez podmiot kontrolowany podczas trwania kontroli. W związku z powyższym ocena kontroli jest **pozytywna** .

Wystąpienie sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano właścicielowi kontrolowanego obiektu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
Rafał Wójcikowski  
DYREKTOR BIURO  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podpis kierownika jednostki  
przeprowadzającej kontrolę