



BZ-ZKSO.431.14.2015.TS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z kontroli problemowej w trybie zwykłym Stadionu Miejskiego we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62, z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na Stadionie Miejskim przy ul. Oporowskiej.

Kontrolę przeprowadził w dniu 15 kwietnia 2015 r. zespół kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr BZ-ZKSO.0030.10.2015.TS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 marca 2015 r. zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 r. (sygn.: NK-KE.430.8.2014.MJ) w składzie:

Skład zespołu:

Przewodniczący zespołu: Tomasz Soja – starszy specjalista

Kontrolujący: Jarosław Kurzawa – starszy specjalista

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Okres objęty kontrolą: w dniu kontroli, tj. 15 kwietnia 2015 r.

Wynik analizy przedkontrolnej: Właścicielem kontrolowanego stadionu jest Gmina Wrocław, a jego dzierżawcą WKS „Śląsk” Wrocław S.A.. Ostatnia kontrola z tego zakresu miała miejsce 4 kwietnia 2014 r. Zakończyła się ona wynikiem pozytywnym

z nieprawidłowościami a termin realizacji zalecenia pokontrolnego wyznaczono na 31 lipca 2014 r.

Przebieg kontroli:Podczas kontroli dokumenty udostępniała oraz informacji udzielała Pani Małgorzata Korny – Dyrektor ds. organizacyjnych i bezpieczeństwa WKS „Śląsk” Wrocław S.A..

Cel kontroli: porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Realizacja zalecenia pokontrolnego zapisanego w protokole z dnia 6 maja 2015 r. (sygn.: BZ-ZKSO.431.1.2014.TS).
2. Sposób rejestracji obrazu kas biletowych.
3. Sposób rejestracji obrazu bram, furtek i innych miejsc przeznaczonych do wejścia uczestników imprez masowych.
4. Sposób rejestracji obrazu dróg dla służb ratowniczych, dróg ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem klatek schodowych.
5. Sposób rejestracji obrazu parkingów na terenie organizowanych imprez masowych.
6. Sposób rejestracji obrazu sektorów dla uczestników imprez masowych.
7. Sposób rejestracji obrazu płyty boiska.
8. Sposób rejestracji dźwięku na sektorach dla uczestników imprez masowych.
9. Sposób rejestracji dźwięku na płycie boiska.
10. Stan techniczny urządzeń będących elementem systemu monitoringu.
11. Możliwość natychmiastowego wydrukowania zarejestrowanego obrazu przez system monitoringu.

Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) – zwane dalej rozporządzeniem.

W toku kontroli ustalono:

Na obiekcie zainstalowano kamery:

- szybkoobrotowe Bosch Autodome serii 300
- stacjonarne Bosch LTC 0455 oraz LTC 0485

Kamery te rejestrują obraz w standardzie PAL z rozdzielczością 720 x 576 pikseli.

Wynik kontroli poszczególnych obszarów przedstawia się następująco:

1. Realizacja zalecenia pokontrolnego zapisanego w protokole z dnia 6 maja 2015 r. (sygn.: BZ-ZKSO.431.1.2014.TS): Nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego z dnia 6 maja 2014 r.

Pismem z dnia 30 maja 2014 r. dzierżawca obiektu WKS „Śląsk” Wrocław S.A. poinformował, że na stadionie tym nie jest planowane organizowanie imprez masowych. Jednocześnie stwierdzono, iż w przypadku konieczności zorganizowania imprezy masowej rozważona zostanie możliwość wykorzystania przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych, w celu uzupełnienia systemu monitoringu. W trakcie kontroli stwierdzono, że od dnia poprzedniej kontroli w roku ubiegłym nie były na tym obiekcie organizowane imprezy masowe.

2. Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajdują się 4 okienka kasowe (w jednym budynku). Obszar wokół kas monitorowany jest przez kamerę nr 46. Wnętrze kas rejestrowane jest przez 7 kamer stałych. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowane kamery spełniają minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
3. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników imprez masowych: Na stadion prowadzą dwie bramy wjazdowe od ul. Oporowskiej – jedna monitorowana przez 2 kamery obrotowe (nr 11 i 9) oraz jedną stałą (nr 28),

a druga przez dwie kamery obrotowe (nr 12 i 13) oraz jedna brama wjazdowa od ul. Kruczej monitorowana przez 3 kamery obrotowe (nr 1, 2 i 7).

Wejście dla publiczności na trybunę krytą stanowi 6 kołowrotów monitorowanych w sumie przez 3 kamery stałe (nr 36 – 38) oraz 2 kamery obrotowe (nr 10 i 27).

Na trybunę odkrytą prowadzi 12 kołowrotów monitorowanych w sumie przez 6 kamer stałych (nr 30 – 35) oraz 2 kamery obrotowe (nr 11 i 12).

Na trybunę kibiców przyjezdnych prowadzą dwa kołowroty monitorowane przez jedną kamerę stałą (nr 29) oraz dwie kamery obrotowe (nr 7 i 20).

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne oprócz kamery nr 29 będącej jedyną kamerą stałą odpowiedzialną za monitoring kołowrotów dla kibiców przyjezdnych. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

4. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne: Na obiekcie znajdują się 3 drogi ewakuacyjne – każda z nich monitorowana jest przez co najmniej 4 kamery obrotowe, co zapewnia rejestrację obrazu na całej ich długości. Droga od ulicy Kruczej (dla kibiców przyjezdnych) monitorowana jest przez kamery nr 1, 2, 7, 20. Droga na trybunie odkrytej przez kamery nr 8, 20, 21, 9, 27, 10, natomiast droga przy trybunie odkrytej przez kamery nr 5, 4, 13, 17, 18 i 19. Dodatkowo istnieje 6 wyjść ewakuacyjnych z trybun na płytę boiska – są one monitorowane przez kamery rejestrujące obraz sektorów dla publiczności. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
5. Parkingi: na terenie wyznaczonym do odbywania się imprez masowych znajduje się jeden parking (dla kibiców przyjezdnych), który monitorowany jest przez 2 kamery obrotowe (nr 1 i 2), dodatkowo poza terenem imprez masowych znajduje się parking przed budynkiem klubowym – monitorowany jest przez 3 kamery obrotowe (nr 12 – 14). W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
6. Sektory dla uczestników imprez masowych: Trybuny monitorowane są przez 11 kamer obrotowych (nr 6 oraz 17 – 26). Kamery obrotowe swoim zasięgiem obejmują cały obszar trybun.. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. **Zastosowany sprzęt nie spełnia minimalnych parametrów**

technicznych określonych w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu kategorii I i II. Stwierdzono ponadto, że sektory dla uczestników imprez masowych nie są objęte monitoringiem kamer stałych, przez co nie jest zapewniona rejestracja obrazu kategorii IV.

7. Płyta boiska: monitoring płyty boiska zapewniony jest przez kamery obrotowe monitorujące sektory dla publiczności (oprócz nr 6) oraz przez kamerę nr 9. **Zastosowany sprzęt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych określonych w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu kategorii I i II. Stwierdzono ponadto, że płyta boiska nie jest objęta monitoringiem kamer stałych, przez co nie jest zapewniona rejestracja obrazu kategorii IV.**
8. Rejestracja dźwięku na sektorach dla uczestników imprez oraz płycie boiska: Rejestrację dźwięku ze wszystkich trybun stadionu oraz płyty boiska zapewnia 6 mikrofonów MIC-200 umieszczonych przy kamerach (nr 18, 21, 23 – 26). W toku kontroli ustalono, iż wszystkie urządzenia były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
9. Drukowanie zarejestrowanego obrazu: druk zarejestrowanego obrazu zapewnia drukarka typu HP OfficeJet Pro K5400. **Drukarka spełnia wymogi techniczne określone w rozporządzeniu jednak w dniu kontroli była niesprawna.**

Zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnić na obiekcie monitoring obszaru sektorów dla publiczności oraz płyty boiska spełniający wymagania określone w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu kategorii I i II.
2. Zapewnić na obiekcie stały monitoring obszaru sektorów dla publiczności oraz płyty boiska spełniający wymagania określone w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu kategorii IV poprzez zainstalowanie dodatkowych kamer stałych.
3. Naprawić niesprawną kamerę nr 29.
4. Zapewnić prawidłowe działanie drukarki odpowiedzialnej za natychmiastowe drukowanie zarejestrowanego obrazu poprzez zdiagnozowanie oraz usunięcie usterki technicznej odpowiedzialnej za jej awarię.


Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: do 31 stycznia 2016 r.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. przekazano podmiotowi kontrolowanemu (Gmina Wrocław) protokół pokontrolny. Do treści protokołu Prezydent Wrocławia nie wniósł żadnych uwag.

Wynik kontroli:

Stwierdzono 6 nieprawidłowości mających istotny wpływ na kontrolowaną działalność. W związku z powyższym wynik kontroli jest **negatywny**.

Wystąpienie sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano właścicielowi kontrolowanego obiektu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podpis kierownika jednostki
przeprowadzającej kontrolę