



BZ-ZKSO.431.8.2015.TS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Z Kontroli problemowej w trybie zwykłym Stadionu „Chrobrego” Głogów przy ul. Wita Stwosza 3 w Głogowie, z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na stadionie „Chrobrego” Głogów w Głogowie.

Kontrolę przeprowadził w dniu 4 marca 2015 r. zespół kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr BZ-ZKSO.0030.4.2015.TS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2015 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. planem kontroli na I półrocze 2015 r. (sygn.: NK-KE.430.8.2014.MJ).

Skład zespołu:

Przewodniczący zespołu: Tomasz Soja – starszy specjalista

Kontrolujący: Jarosław Kurzawa – starszy specjalista

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli w dniu 4 marca 2015 r.

Okres objęty kontrolą: w dniu kontroli, tj. 4 marca 2015 r.

Właścicielem i zarządcą kontrolowanego stadionu jest Chrobry Głogów S.A..

Podczas kontroli dokumenty udostępniał oraz informacji udzielał Pan Roman Hnat – Specjalista ds. organizacji imprez „Chrobrego” Głogów S.A. oraz Pan Marcin Gaworski – Kierownik ds. Technicznego Utrzymania Obiektów „Chrobrego” Głogów S.A..

Celem kontroli było: porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych zapisanych w protokole pokontrolnym z dnia 16 kwietnia 2014 r. (sygn.: BZ-SOOC.431.7.2014.TS).
2. Sposób rejestracji obrazu kas biletowych.
3. Sposób rejestracji obrazu bram, furtek i innych miejsc przeznaczonych do wejścia uczestników imprez masowych.
4. Sposób rejestracji obrazu dróg dla służb ratowniczych, dróg ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem klatek schodowych.
5. Sposób rejestracji obrazu parkingów na terenie organizowanych imprez masowych.
6. Sposób rejestracji obrazu sektorów dla uczestników imprez masowych.
7. Sposób rejestracji obrazu płyty boiska.
8. Sposób rejestracji dźwięku na sektorach dla uczestników imprez masowych.
9. Sposób rejestracji dźwięku na płycie boiska.
10. Stan techniczny urządzeń będących elementem systemu monitoringu.

Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) – zwane dalej „rozporządzeniem”.

W toku kontroli ustalono:

1. ad. 1 – wymieniono 5 kamer obrotowych na nowe (typ BOSCH NBN – 932V-IP) spełniające minimalne wymagania techniczne określone w rozporządzeniu;
ad. 2 – zapewniono sprawną drukarkę odpowiedzialną za drukowanie obrazu zarejestrowanego przez system monitoringu.
2. Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajdują się 2 kasy biletowe. Każda z nich oraz obszar wokół kas monitorowany jest przez dwie kamery (nr 1 i 4) typu BOSCH VG4-514-ECS2M. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowane kamery spełniają minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
3. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników imprez masowych: Na obiekcie znajdują się 4 wejścia dla kibiców miejscowych (po dwa kołowroty każdy) oraz wejście (jeden kołowrót) dla kibiców przyjezdnych. Kołowroty dla kibiców miejscowych monitorowane są w sumie przez 4 kamery typu BOSCH LTC0495/51 (nr 8 – 11) natomiast wejście dla gości monitorowane jest przez 1 kamerę obrotową (nr 2) typu BOSCH VG4-514-ECS2M. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
4. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne: Na obiekcie znajduje się droga wewnętrzna (od ul. Wita Stwosza), będąca również drogą dla służb ratowniczych. Monitorowana ona jest przez kamerę stacjonarną nr 28 typu BOSCH NBN–832V-IP oraz przez dwie kamery obrotowe (nr 1 i 4) typu BOSCH VG4-514-ECS2M. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

Na trybunach znajduje się 10 wyjść ewakuacyjnych dla publiczności (7 na płytę boiska, 2 z trybuny głównej na boisko rezerwowe i jedno wyjście z płyty boiska do bramy głównej). Każde z nich monitorowane jest przez przynajmniej jedną z 5 kamer typu BOSCH NBN–832V-IP (nr 26 – 30). W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
5. Parkingi: na terenie wyznaczonym do odbywania się imprez masowych znajduje się jeden parking (przy budynku piłkarskim), który monitorowany jest przez kamerę nr 7 typu BOSCH VG4-514-ECS2M, dodatkowo poza terenem imprez

masowych znajdują się dwa parkingi – każdy z nich monitorowany jest przez jedną kamerę (nr 6 i 2). W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

6. Sektory dla uczestników imprez masowych: Trybuny monitorowane są przez 5 kamer obrotowych typu BOSCH NBN-932V-IP (nr 21 – 25) oraz dodatkowo przez 4 kamery: 2 kamery typu BOSCH VG4-514-ECS2M (nr 3 i 5) oraz 2 kamery typu BOSCH VG5-7220-EPC4 (nr 19 i 20), pełniące rolę wspomagające. Kamery obrotowe swoim zasięgiem obejmują cały obszar trybun.. W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt (5 kamer typu BOSCH NBN-932V-IP) spełnia minimalne parametrów techniczne określone w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu kategorii 1 i 2. Monitoring stały trybun zapewniają 3 kamery BOSCH NBN-832V-IP (nr 26 – 28). Monitoringiem stałym nie jest objęta część sektora „J” oraz sektora „E”
7. Płyta boiska: monitoring płyty boiska zapewniony jest przez kamery obrotowe monitorujące sektory dla publiczności oraz kamery stałe nr 26 - 28. Kamery obrotowe obejmują swoim zasięgiem cały obszar płyty boiska, natomiast kamery stałe niemal cały obszar płyty (za wyjątkiem jej skrajnych fragmentów). Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu kategorii 1 i 2.
8. Rejestracja dźwięku na sektorach dla uczestników imprez oraz płycie boiska: Za rejestrację dźwięku na sektorach dla uczestników imprez masowych oraz płycie boiska odpowiada 7 mikrofonów typu MIC200 umieszczonych przy kamerach nr 19 - 25. **W toku kontroli ustalono, iż oprócz mikrofonu nr 20 wszystkie urządzenia były niesprawne, w związku z czym rejestracja dźwięku na obiekcie w dniu kontroli nie była zapewniona.** Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
9. Drukowanie zarejestrowanego obrazu: druk zarejestrowanego obrazu zapewnia drukarka HP Color LaserJet CP1215. Drukarka jest sprawna i spełnia wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.

Zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnić na obiekcie monitoring stały całych sektorów dla publiczności „J” oraz „E” poprzez zmianę ustawienia istniejących kamer stałych lub instalację dodatkowych urządzeń.
2. Zapewnić monitoring stały całego obszaru płyty boiska poprzez zmianę ustawienia istniejących kamer stałych lub instalację dodatkowych urządzeń.
3. Zapewnić na obiekcie rejestrację dźwięku z obszaru trybun i płyty boiska poprzez naprawę 6 niesprawnych mikrofonów umieszczonych przy kamerach nr 19, 21, 22, 23, 24 i 25.

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych: do 30 kwietnia 2015 r.


W dniu 11 marca 2015 r. przekazano podmiotowi kontrolowanemu protokół pokontrolny. Do treści protokołu spółka „Chrobry” Głogów S.A. nie wniósł żadnych uwag.

Wynik kontroli:

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych, jednakże stwierdzono, że sprzęt wykorzystywany do rejestracji dźwięku jest niesprawny.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości uznać należy, iż nie mają one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. W związku z powyższym ocena kontroli jest **pozytywna z nieprawidłowościami**.

Wystąpienie sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano właścicielowi kontrolowanego obiektu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Robert Korzeniowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podpis kierownika jednostki
przeprowadzającej kontrolę

