



BZ-ZKSO.431.33.2018.TS

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli problemowej w trybie zwykłym Gminy Wrocław z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na Stadionie Olimpijskim przy al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.

Kontrolę przeprowadził w dniach 17 – 19 października 2018 r. zespół kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr 59 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 5 czerwca 2018 r. planem kontroli na II półrocze 2018 r. (sygn.: NK-KE.430.5.2018.DD).

#### **Skład zespołu:**

Przewodniczący zespołu: Tomasz Soja – starszy specjalista

Kontrolujący: Wiesław Urbanek – starszy inspektor

#### **Przebieg kontroli:**

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniu 17 października 2018 r. pod numerem 53/2018.

Właścicielem kontrolowanego stadionu jest Gmina Wrocław a jego zarządcą jednostka organizacyjna Gminy – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali oraz informacji udzielali:  
Pan Wojciech Adamski – Zastępca Prezydenta Wrocławia;  
Pan Wojciech Gęstwa – Dyrektor MCS Wrocław;  
Pan Michał Błociński – Zastępca Dyrektora MCS Wrocław;

Pan Marcin Klimczak – Kierownik Zespołu Obiektów nr 1 MCS Wrocław.

**Okres objęty kontrolą:** w dniach kontroli, tj. 17 – 19 października 2018 r.

**Cel kontroli:** porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

**Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:**

1. Sposób rejestracji obrazu kas biletowych.
2. Sposób rejestracji obrazu bram, furtek i innych miejsc przeznaczonych do wejścia uczestników imprez masowych.
3. Sposób rejestracji obrazu dróg dla służb ratowniczych, dróg ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem klatek schodowych.
4. Sposób rejestracji obrazu parkingów na terenie organizowanych imprez masowych.
5. Sposób rejestracji obrazu sektorów dla uczestników imprez masowych.
6. Sposób rejestracji obrazu płyty boiska.
7. Sposób rejestracji dźwięku na sektorach dla uczestników imprez masowych.
8. Sposób rejestracji dźwięku na płycie boiska.
9. Stan techniczny urządzeń będących elementem systemu monitoringu.

**Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:**

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) – zwane dalej rozporządzeniem.

### **W toku kontroli ustalono:**

Obiekt monitorowany jest przez 77 kamer (stałych i obrotowych) typów: TVB-1202, TVB-1203, TVC-1202, TVD-1201, TVD-1204, PTZ DS.-2DY9187-AI8, PTZ DS.-2DF8236I-AEL, DS.-2CD2142FWD-I. Rejestracja dźwięku zapewniona jest przez 18 mikrofonów AUDIONICA MH-65. Wszystkie urządzenia spełniają minimalne wymogi techniczne przewidziane w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu (kategorii I – IV) i dźwięku.

**Przy wejściach na stadion jest zamieszczona graficzna informacja, że obiekt jest monitorowany.**

1. Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajdują się 4 kasy biletowe. Obszar przed kasami monitorowany jest 1 kamerą stałą (nr 40) i 1 obrotową (nr 41).

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowane kamery spełniają minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

2. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników imprez masowych:

Dla publiczności przeznaczonych jest 19 bram wejściowych, każda z nich monitorowana jest przez co najmniej jedną kamerę stałą, dodatkowo są one monitorowane przez niektóre kamery obrotowe:

- brama nr 1 – kamera nr 40 oraz wspomagająco nr 41
- brama nr 2 – kamera nr 51 oraz wspomagająco nr 41
- brama nr 3 – kamera nr 52 oraz wspomagająco nr 41
- brama nr 4 – kamera nr 53, 54 oraz wspomagająco nr 41
- brama nr 5 – kamera nr 55 oraz wspomagająco nr 47
- brama nr 6 – kamera nr 56 oraz wspomagająco nr 48
- brama nr 7 – kamera nr 57, 58 oraz wspomagająco nr 47 i 50
- brama nr 8 – kamera nr 59 oraz wspomagająco nr 50
- brama nr 9 – kamera nr 60 oraz wspomagająco nr 50
- brama nr 10 – kamera nr 24, 25 i 26 oraz wspomagająco nr 27
- brama nr 11 – kamera nr 23 oraz wspomagająco nr 27
- brama nr 12 – kamera nr 22 oraz wspomagająco nr 27
- brama nr 13 – kamera nr 21 oraz wspomagająco nr 27
- brama nr 14 – kamera nr 20
- brama nr 15 – kamera nr 19

- brama nr 16 – kamera nr 18 oraz wspomagająco nr 14
- brama nr 17 – kamera nr 17 oraz wspomagająco nr 14
- brama nr 18 – kamera nr 16 oraz wspomagająco nr 14
- brama nr 19 – kamera nr 15 oraz wspomagająco nr 14

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

3. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne: Na obiekcie znajdują się 3 drogi dla służb ratowniczych:

- droga przy trybunie zachodniej – cała jej długość monitorowana jest kamerami obrotowymi 41, 47 i 50 oraz kamerą stałą nr 49;
- droga przy trybunie wschodniej – cała jej długość monitorowana jest kamerami obrotowymi 27, 14 oraz kamera stała nr 12. **Konstrukcja masztu zasłania widok kamery nr 27 na dwa krótkie fragmenty tej drogi (ok 2 – 3 metry);**
- droga „maratońska” – cała jej długość monitorowana jest przez kamery 11 (obrotowa) i 8 (stała).

Ciągi komunikacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne z sektorów dla publiczności monitorowane są kamerami odpowiedzialnymi za monitoring sektorów dla publiczności. Ciągi komunikacyjne po zewnętrznej stronie stadionu pokrywają się z drogami dla służb ratowniczych (patrz wyżej). **Nie objęte monitoringiem są ciągi komunikacyjne prowadzące z trybuny zachodniej do klatek schodowych, stanowiące również drogę ewakuacyjną usytuowane na poziomie +1 – strona prawa i lewa (obszar przy toaletach i strefie cateringu). Na poziomie „0” za trybuną zachodnią brak monitoringu ciągu komunikacyjnego (będącego również drogą ewakuacyjną) pomiędzy klatkami schodowymi a bramami wejściowymi dla publiczności nr 2, 3, 8 i 9. Nie monitorowane jest również przejście z bramy wejściowej nr 1 (przejście dla niepełnosprawnych przy kasach biletowych).**

4. Parkingi: na obiekcie znajduje się 1 parking monitorowany przez kamery 41 i 49.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

5. Sektory dla uczestników imprez masowych: Trybuny monitorowane są przez 6 kamer obrotowych typu DS-2DY9187-AI8 (nr 36, 37, 39, 69, 70 i 72) oraz 18 kamery stałych. Kamery obrotowe swoim zasięgiem obejmują cały obszar trybun.

Dodatkowo zapewniona jest ciągła rejestracja obrazu z całego obszaru sektorów dla uczestników imprez masowych (monitoring kategorii IV):

- sektor „A” – kamery nr 28 i 38;
- sektor „B” – kamery nr 28 i 38;
- sektor „C” – kamery nr 29 i 38;
- sektor „D” – kamery nr 29, 30 i 38;
- sektor „E” – kamery nr 30 i 38;
- sektor „VIP” – kamery nr 30, 31 i 32;
- sektor „F” – kamera nr 32;
- sektor „G” – kamery nr 32 i 33;
- sektor „H” – kamery nr 33 i 35;
- sektor „I” – kamery nr 34 i 35;
- sektor „J” – kamery nr 34 i 35;
- sektor „K” (trybuna gości) – kamera nr 67;
- sektor „L” – kamery nr 66, 67 i 68;
- sektor „M” – kamery nr 66, 67 i 68;
- sektor „N” – kamery nr 65, 66 i 68;
- sektor „O” – kamery nr 64, 65 i 68;
- sektor „P” – kamery nr 63, 64, 65 i 68;
- sektor „R” – kamery nr 63, 64 i 68;
- sektor „S” – kamery nr 61, 62 i 63;
- sektor „T” – kamery nr 61, 62 i 71;
- sektor „U” – kamery nr 61 i 71.

Wszystkie urządzenia były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

6. Płyta boiska: monitoring płyty boiska zapewniony jest przez 6 kamer obrotowych oraz przez 4 kamery stałe 35, 38, 68 i 71 oraz wspomagająco kamerami stałymi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67.

Wszystkie urządzenia były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

7. Rejestracja dźwięku na sektorach dla uczestników imprez oraz płycie boiska: Rejestrację dźwięku zapewnia 18 mikrofonów kropłoszczelnych typu AUDIONICA MH-65 umieszczonych przy kamerach 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 61, 62, 63,

64, 65, 66, 67, 68, i 71. Zastosowane urządzenia zapewniają rejestrację dźwięku z całego obszaru trybun i płyty boiska. W toku kontroli ustalono, że wszystkie urządzenia były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

8. Drukowanie zarejestrowanego obrazu: druk zarejestrowanego obrazu zapewnia drukarka typu HP LaserJet M1120. Drukarka była sprawna i spełnia ona wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.
9. Wszystkie skontrolowane urządzenia były sprawne.

W dniu 26 października 2018 r. przekazano podmiotowi kontrolowanemu protokół pokontrolny. Do treści protokołu jednostka kontrolowana nie zgłosiła żadnych uwag.

**Zalecenie pokontrolne:**

1. Zapewnić przed wejściami na teren imprezy masowej informację o prowadzonej w trakcie jej trwania rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia.
2. Rekomenduje się uzupełnić monitoring obszaru kas biletów poprzez zapewnienie rejestracji widoku twarzy (rejestracja z wewnątrz kasy) klientów tych kas.
3. Zapewnić monitoring całej długości drogi dla służb ratowniczych znajdującej się za trybuną wschodnią. W tym celu należy zmienić ustawienie kamery nr 27 lub zamontować dodatkową kamerę.
4. Zapewnić monitoring ciągów komunikacyjnych, będących również drogą ewakuacyjną, prowadzących z trybuny zachodniej do klatek schodowych na poziomie +1 po stronie prawej jak i lewej (obszar przy toaletach i strefie cateringu) oraz na poziomie 0 pomiędzy klatkami schodowymi a bramami wejściowymi nr 2, 3, 8 i 9. W tym celu należy zainstalować odpowiednią ilość kamer obrotowych lub stałych zarówno po stronie prawej jak i lewej obszaru za trybuną zachodnią.
5. Zapewnić monitoring obszaru wejścia dla kibiców niepełnosprawnych (przejście obok zaplecza kas biletowych) poprzez instalację kamery obejmującej zasięgiem ten obszar.

**Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:** do 31 marca 2019 r.



**Wynik kontroli:**

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych. Wykorzystywany sprzęt jest sprawny.

Pomimo stwierdzonych nieprawidłowości uznać należy, iż nie mają one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność. W związku z powyższym ocena kontroli jest **pozytywna z nieprawidłowościami.**

Wystąpienie sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano właścicielowi kontrolowanego obiektu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
*Grzegorz Sudol*  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Podpis kierownika jednostki  
przeprowadzającej kontrolę



