



BZ-BOL.431.4.2020.TS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli problemowej w trybie zwykłym Gminy Legnica z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na Stadionie Miejskim im. Orła Białego przy ul. Hetmańskiej 2 w Legnicy.

Kontrolę przeprowadził w dniach 18 – 20 lutego 2020 r. zespół kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Wicewojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 grudnia 2019 r. planem kontroli na I półrocze 2020 r. (sygn.: NK-KE.430.5.2019.DD).

Skład zespołu:

Przewodniczący zespołu: Tomasz Soja – inspektor wojewódzki

Kontrolujący: Tadeusz Wróblewski – inspektor wojewódzki

Przebieg kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli Urzędu Miasta Legnica w dniu 18 lutego 2020 r.

Właścicielem kontrolowanego stadionu jest Gmina Legnica a jego zarządcą jednostka organizacyjna Gminy – OSiR Legnica.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali oraz informacji udzielali:
Pan Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Prezydenta Legnicy;
Pan Zbigniew Rutka – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Legnicy;
Pani Jolanta Skrzypczak – Dyrektor OSiR w Legnicy.

Wyniki analizy przedkontrolnej:

Obowiązek rejestracji przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na Stadionie Miejskim im. Orła Białego w Legnicy nałożony został od dnia 1 stycznia 2018 roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.6110.24.2017.TS z dnia 1 września 2017 roku. Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych kontrolę przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej dokonuje się corocznie. W ubiegłym roku kontrola tego obiektu odbyła się w dniach 4 – 6 lutego 2019 r. i zakończyła się wynikiem pozytywnym. W wystąpieniu pokontrolnym nr BZ-BOL.431.4.2019.TS z dnia 13 marca 2019 roku zawarto jedno zalecenie pokontrolne, a termin jego realizacji wyznaczono do dnia 30 czerwca 2019 roku.

W toku kontroli ustalono:

Obiekt monitorowany jest przez 64 kamery (stałe i obrotowe) typów: NOVUS NVAHD-2DN5202SD-2, VIDOAT G70SC, NOVUS NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II, NOVUS NVIP-2DN3031H/IR-1P-II, NOVUS NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0, NVIP-2DN2006V/IR-1P, NVIP-2DN3031H/IR-1P-II. Rejestracja dźwięku zapewniona jest przez 19 mikrofonów MIC-200. Wszystkie urządzenia spełniają minimalne wymogi techniczne przewidziane w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu (kategorii I – IV) i dźwięku. Przy wejściach na teren imprezy masowej umieszczone są informacje o prowadzonej rejestracji obrazu i dźwięku.

1. Zalecenie zrealizowano poprzez naprawę niesprawnego urządzenia (kamera nr 4).
2. Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajduje się 5 kas biletowych. Obszar z tyłu każdej z nich monitorowany jest przez co najmniej 1 kamerę obrotową typu NOVUS NVAHD-2DN5202SD-2 lub VIDOAT G70SC:
 - kasa nr 1 – kamera nr 1 na zew. i kamera nr 58 wewnątrz kasy
 - kasa nr 2 – kamera nr 10 i 4 na zew. i kamera nr 59 wewnątrz kasy
 - kasa nr 3 – kamera nr 12 i 23 na zew. i kamera nr 60 wewnątrz kasy
 - kasa nr 4 – kamery nr 26, 27 i 36 na zew. i kamera nr 63 wewnątrz kasy
 - kasa nr 5 – kamery nr 26, 27 i 36 na zew. i kamera nr 64 wewnątrz kasy
 - kasa „wjazdowa” (punkt akredytacyjny) – kamera nr 65 oraz 1.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowane kamery spełniają minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

- 2 wejścia na trybunę „C” monitorowane przez kamery nr 4, 9, 13, 14 i 23;
- 4 wejścia na trybunę „B” monitorowane przez kamery nr 12, 22, 27, 18, 54 i 55;
- 2 wejścia na trybunę „D” monitorowane kamerami nr 26, 17, 1 i 5.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

4. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne: Na obiekcie znajduje się 1 droga, będąca jednocześnie drogą dla służb ratowniczych (biegnąca wokół całego obiektu pomiędzy trybunami a zewnętrznym ogrodzeniem stadionu). Cała jej długość monitorowana jest przy pomocy kamer nr 1, 29, 4, 21, 32, 33, 22, 23, 26, 27, 39, 38, 36 i 37.

Na trybunach znajduje się 20 wyjść ewakuacyjnych na płytę boiska oraz dwadzieścia wejść/wyjść dla publiczności na sektory oraz ciągów komunikacyjnych dla publiczności biegnących z góry na dół trybun (po 6 na trybunach „A” i „B” i po 4 na trybunach „C” i „D”). Do tego 4 bramy ewakuacyjne z płyty boiska na zewnątrz obiektu oraz 8 bram wewnętrznych oddzielających poszczególne sektory (2 bramy na trybunie „A”, 2 bramy na trybunie „B”, 1 brama na trybunie „C” oraz 3 na trybunie „D”). Wszystkie te wejścia/wyjścia i bramy ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne monitorowane są przez 19 kamer obrotowych i 4 kamery stałe odpowiedzialne za monitorowanie sektorów dla uczestników imprez masowych.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

5. Parkingi: na obiekcie znajdują się 4 parkingi:

- parking VIP – monitorowany przez 2 kamery – nr 1 i 4,
- parking dla służb ratowniczych – monitorowany przez 2 kamery – nr 1 i 4
- parking służbowy – monitorowany przez kamery nr 1 i 4
- parking kibiców przyjezdnych – monitorowany kamerami nr 27 i 29 oraz kamery stałe nr 36, 37, 38 i 39.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

6. Sektory dla uczestników imprez masowych: Trybuny monitorowane są przez 19 kamer obrotowych (nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 i 25) oraz 6 kamer stałych (nr 30, 31, 35, 34, 52 i 53). Kamery obrotowe swoim

W związku z powyższym odstępuje się od sformułowania zaleceń pokontrolnych

Wynik kontroli:

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych. Wykorzystywany sprzęt jest sprawny.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uchybień. W związku z powyższym ocena kontroli jest **pozytywna**.

Wystąpienie sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano właścicielowi kontrolowanego obiektu.

Podpis kierownika jednostki
przeprowadzającej kontrolę

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Wójcicki
DYREKTOR BIURO
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego