

ZATWIERDZAM

z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Rafał Wójcicki
DYREKTOR WYDZIAŁU
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wrocław, dnia 25 marca 2022 r.

BZ-BOL.431.7.2022.TS

PROTOKÓŁ POKONTRONY

z kontroli sprawdzającej Gminy Wrocław z zakresu sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym BZ-BOL.431.21.2021.TS z dnia 25 listopada 2021 r., przeprowadzonej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu przy al. I. J. Paderewskiego 35.

Kontrolę przeprowadził w dniach 22 – 24 marca 2022 r. zespół kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr 9 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2022 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 23 grudnia 2021 r. planem kontroli na I półrocze 2022 r. (sygn.: NK-KSE.430.6.2021.MK).

Skład zespołu:

Przewodniczący zespołu: Tomasz Soja – inspektor wojewódzki

Kontrolujący: Tadeusz Wróblewski – inspektor wojewódzki

Przebieg kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w dniu 22 marca 2022 r. pod numerem 9/2022.

Właścicielem kontrolowanego stadionu jest Gmina Wrocław a jego zarządcą jednostka organizacyjna Gminy – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali oraz informacji udzielali:

Pani Agata Bednarska – Zastępca Dyrektora MCS Wrocław ds. Technicznych i Eksploatacji Obiektów (pełnomocnictwo nr 09/MCS/2022 z dnia 21 marca 2022 r.);

Pan Jarosław Zawiaślak – pracownik ds. informatyzacji MCS Wrocław (pełnomocnictwo nr 10/MCS/2022 z dnia 21 marca 2022 r.)

Okres objęty kontrolą: w dniach kontroli, tj. 22 – 24 marca 2022 r.

Cel kontroli: porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie, które były niesprawne podczas ostatniej kontroli z tego zakresu, z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Przedmiot kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym BZ-BOL.431.21.2021.TS z dnia 25 listopada 2021 roku:

1. Zapewnić prawidłowe działanie kamery nr 55.
2. Zapewnić prawidłowe działanie kamery nr 96.
3. Zapewnić monitoring kategorii IV (stały) na całym obszarze sektorów dla uczestników imprez masowych poprzez naprawę niesprawnych kamer nr 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 64 i 66. Obecnie monitoring kategorii IV nie jest zapewniony na sektorach „A”, „B”, „E”, „VIP”, „F”, „G”, „H”, „I” oraz „J”.
4. Zapewnić rejestrację dźwięku na całym obszarze sektorów dla uczestników imprez masowych poprzez zapewnienie działania mikrofonów nr 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 64 i 66. Obecnie rejestracja dźwięku nie jest zapewniona na sektorach „A”, „B”, „E”, „VIP”, „F”, „G”, „H”, „I” oraz „J”.

Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) – zwane dalej rozporządzeniem.

Wyniki analizy przedkontrolnej

Obowiązek rejestracji przebiegu imprez masowych za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu nałożony został od dnia 1 stycznia 2018 roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.6110.15.2017.TS z dnia 26 lipca 2017 roku. Zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych kontrolę przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej dokonuje się corocznie. Ostatnia kontrola miała miejsce w dniach 19 – 21 października 2021 r. i zakończyła się wydaniem wystąpienia pokontrolnego BZ-BOL.431.21.2021.TS w dniu 25 listopada 2021 r. Wynik kontroli był negatywny. Na wynik ten wpływ miał brak zapewnienia monitoringu kategorii IV oraz rejestracji dźwięku na sporej części trybun dla publiczności. Termin realizacji 4 zaleceń pokontrolnych wyznaczono do dnia 31 grudnia 2021 roku. Pismem z dnia 23 grudnia 2021 r. (WKN-KPZ.1710.1.10.2021 00148667/2021/W) Prezydent Wrocławia poinformował o zrealizowaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych. Właścicielem stadionu jest Gmina Wrocław a jego zarządcą Młodzieżowe Centrum Sportu (jednostka organizacyjna Gminy Wrocław).

W toku kontroli ustalono:

1. Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 1: zrealizowano – niesprawną kamerę nr 55 wymieniono na nową – model DS-2CD1643G0-I(Z). Kamera jest sprawna i spełnia wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.
2. Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 2: zrealizowano – niesprawną kamerę nr 96 wymieniono na nową – model IPC-HDW1230S-0280B-S4. Kamera jest sprawna i spełnia wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.

3. Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 3: zrealizowano – zapewniono monitoring kategorii IV (stały) na całym obszarze sektorów dla uczestników imprez masowych poprzez wymianę niesprawnych kamer nr 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 64 i 66 na nowe urządzenia (modele TVC-5401 i TVC-5712). Wszystkie kamery są sprawne i spełniają wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.
4. Realizacja zalecenia pokontrolnego nr 4: zrealizowano – przywrócono rejestrację dźwięku na całym obszarze sektorów dla uczestników imprez masowych poprzez zapewnienie działania mikrofonów nr 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 38. **Stwierdzono iż niesprawne są mikrofony nr 64 i 66.** Fakt nie działania dwóch wcześniej wymienionych mikrofonów nie wpływa jednak na pozytywną ocenę kontrolowanego obszaru.

Biorąc powyższe pod uwagę wykonanie zaleceń pokontrolnych z wystąpienia pokontrolnego nr BZ-BOL.431.21.2021.TS z dnia 25 listopada 2021 r. ocenić należy pozytywnie.

Zrealizowanie powyższych zaleceń pozwala uznać, iż na dzień przeprowadzenia kontroli obiekt Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu spełnia wymogi prawa z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych.

Termin wykonania zalecenia pokontrolnego nr 4 w zakresie zapewnienia działania mikrofonów nr 64 i 66 przedłuża się do dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Niniejszy protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla jednostki kontrolowanej.

Podpisy kontrolerów

Przewodniczący zespołu kontrolnego – inspektor wojewódzki Tomasz Soja


.....

Kontroler – inspektor wojewódzki Tadeusz Wróblewski


.....