



BZ-BOL.431.4.2019.TS

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli problemowej w trybie zwykłym Gminy Legnica z zakresu sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na Stadionie Miejskim im. Orła Białego przy ul. Hetmańskiej 2 w Legnicy.

Kontrolę przeprowadził w dniach 6 – 8 lutego 2019 r. zespół kontrolujący z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 13 grudnia 2018 r. planem kontroli na I półrocze 2019 r. (sygn.: NK-KE.430.18.2018.DD).

Skład zespołu:

Przewodniczący zespołu: Tomasz Soja – starszy specjalista

Kontrolujący: Wiesław Urbanek – starszy inspektor

Przebieg kontroli:

Przed rozpoczęciem kontroli przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o przedmiocie, zakresie i sposobie przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w książce kontroli Urzędu Miasta Legnica w dniu 6 lutego 2019 r.

Właścicielem kontrolowanego stadionu jest Gmina Legnica a jego zarządcą jednostka organizacyjna Gminy – OSiR Legnica.

Podczas kontroli dokumenty udostępniali oraz informacji udzielali:
Pan Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Prezydenta Legnicy;
Pan Zbigniew Rutka – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Legnicy;
Pan Andrzej Kozakiewicz – Zastępca Dyrektora OSiR w Legnicy.

Okres objęty kontrolą: w dniach kontroli, tj. 6 – 8 lutego 2019 r.

Cel kontroli: porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urządzeń.

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BZ-ZKSO.431.6.2018.TS z dnia 15 marca 2018 r.
2. Sposób rejestracji obrazu kas biletowych.
3. Sposób rejestracji obrazu bram, furtek i innych miejsc przeznaczonych do wejścia uczestników imprez masowych.
4. Sposób rejestracji obrazu dróg dla służb ratowniczych, dróg ewakuacyjnych oraz ciągów komunikacyjnych z wyłączeniem klatek schodowych.
5. Sposób rejestracji obrazu parkingów na terenie organizowanych imprez masowych.
6. Sposób rejestracji obrazu sektorów dla uczestników imprez masowych.
7. Sposób rejestracji obrazu płyty boiska.
8. Sposób rejestracji dźwięku na sektorach dla uczestników imprez masowych.
9. Sposób rejestracji dźwięku na płycie boiska.
10. Stan techniczny urządzeń będących elementem systemu monitoringu.

Przepisy prawne regulujące przedmiot kontroli:

1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) – zwane dalej rozporządzeniem.

W toku kontroli ustalono:

Obiekt monitorowany jest przez 64 kamery (stałe i obrotowe) typów: NOVUS NVAHD-2DN5202SD-2, VIDOAT G70SC, NOVUS NVIP-3DN3520SD/IRH-2-II, NOVUS NVIP-2DN3031H/IR-1P-II, NOVUS NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0, NVIP-2DN2006V/IR-1P, NVIP-2DN3031H/IR-1P-II. Rejestracja dźwięku zapewniona jest przez 16 mikrofonów MIC-200. Wszystkie urządzenia spełniają minimalne wymagania techniczne przewidziane w rozporządzeniu dla rejestracji obrazu (kategorii I – IV) i dźwięku.

1. Zalecenie zrealizowano poprzez montaż nowych kamer nr 54 i 55. potwierdzono także wymianę kamer nr 6 i 8 na nowe urządzenia.
2. Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajduje się 5 kas biletowych. Obszar z tyłu każdej z nich monitorowany jest przez co najmniej 1 kamerę obrotową typu NOVUS NVAHD-2DN5202SD-2 lub VIDOAT G70SC:
 - kasa nr 1 – kamera nr 1 na zew. i kamera nr 58 wewnątrz kasy
 - kasa nr 2 – kamera nr 10 i 4 na zew. i kamera nr 59 wewnątrz kasy
 - kasa nr 3 – kamera nr 12 i 23 na zew. i kamera nr 60 wewnątrz kasy
 - kasa nr 4 – kamery nr 26, 27 i 36 na zew. i kamera nr 63 wewnątrz kasy
 - kasa nr 5 – kamery nr 26, 27 i 36 na zew. i kamera nr 64 wewnątrz kasy
 - kasa „wjazdowa” (punkt akredytacyjny) – kamera nr 65.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne. Zastosowane kamery spełniają minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

3. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników imprez masowych: Na obiekcie znajduje się 6 bram wjazdowych. Każda z nich monitorowana jest przez kamery obrotowe typu NOVUS NVAHD-2DN5202SD-2 lub VIDOAT G70SC:
 - Brama główna kamery nr 1, 5 i 29 oraz kamera stała nr 65
 - Brama nr 1 kamery nr 1, 27 i 29 oraz kamera stała nr 39
 - Brama nr 2 kamery nr 1, 27 i 29 oraz kamera stała nr 39
 - Brama nr 3 kamery nr 1, 5, 29, 20 i 16
 - Brama nr 4 kamery nr 1, 4, 17 i 29
 - Brama nr 5 kamery nr 1 i 4.

Dla publiczności przeznaczonych jest 16 kołowrotów, każdy z nich monitorowany jest przez jedną kamerę stałą typu NOVUS NVIP-

TDN4401V/IR/MPX2.0. Dodatkowo są one monitorowane przez niektóre kamery obrotowe:

- Kołowrót nr 1 – kamera nr 40 oraz wspomagająco nr 1, 4 i 29
- Kołowrót nr 2 – kamera nr 41 oraz wspomagająco nr 1, 4 i 29
- Kołowrót nr 3 – kamera nr 42 oraz wspomagająco nr 10, 15 i 21
- Kołowrót nr 4 – kamera nr 43 oraz wspomagająco nr 10, 15 i 21
- Kołowrót nr 5 – kamera nr 44 oraz wspomagająco nr 12 i 22
- Kołowrót nr 6 – kamera nr 45 oraz wspomagająco nr 12 i 22
- Kołowrót nr 6a – kamera nr 61 oraz wspomagająco nr 8 i 23
- Kołowrót nr 6b – kamera nr 62 oraz wspomagająco nr 8 i 23
- Kołowrót nr 7 – kamera nr 46 oraz wspomagająco nr 26, 27 i 36
- Kołowrót nr 8 – kamera nr 47 oraz wspomagająco nr 26, 27 i 36
- Kołowrót nr 9 – kamera nr 48 oraz wspomagająco nr 26, 27 i 36
- Kołowrót nr 10 – kamera nr 49 oraz wspomagająco nr 26, 27 i 36
- Kołowrót nr 11 – kamera nr 50 oraz wspomagająco nr 27, 29 i 39
- Kołowrót nr 12 – kamera nr 51 oraz wspomagająco nr 27, 29, 37 i 39
- Kołowrót nr 13 – kamera nr 56 oraz wspomagająco nr 27, 29, 37 i 39
- Kołowrót nr 14 – kamera nr 57 oraz wspomagająco nr 27, 29, 37 i 39

Na obiekcie znajduje się 10 wejść/wyjść dla publiczności na klatki schodowe prowadzące na trybuny:

- 2 wejścia na trybunę „A” monitorowane przez kamery nr 10, 20 i 21;
- 2 wejścia na trybunę „C” monitorowane przez kamery nr 4, 9, 13, 14 i 23;
- 4 wejścia na trybunę „B” monitorowane przez kamery nr 12, 22, 27, 18, 54 i 55;
- 2 wejścia na trybunę „D” monitorowane kamerami nr 26, 17, 1 i 5.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne, **oprócz kamery nr 4, która wykazywała zakłócenia obrazu**. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

4. Drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne: Na obiekcie znajduje się 1 droga, będąca jednocześnie drogą dla służb ratowniczych (biegnąca wokół całego obiektu pomiędzy trybunami a zewnętrznym ogrodzeniem stadionu). Cała jej długość monitorowana jest przy pomocy kamer nr 1, 29, 4, 21, 32, 33, 22, 23, 26, 39, 38, 36 i 37.

Na trybunach znajduje się 20 wyjść ewakuacyjnych na płytę boiska oraz dwadzieścia wejść/wyjść dla publiczności na sektory oraz ciągów komunikacyjnych dla publiczności biegnących z góry na dół trybun (po 6 na trybunach „A” i „B” i po 4 na trybunach „C” i „D”). Do tego 4 bramy ewakuacyjne z płyty boiska na zewnątrz obiektu oraz 8 bram wewnętrznych oddzielających poszczególne sektory (2 bramy na trybunie „A”, 2 bramy na trybunie „B”, 1 brama na trybunie „C” oraz 3 na trybunie „D”). Wszystkie te wejścia/wyjścia i bramy ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne monitorowane są przez 19 kamer obrotowych i 4 kamery stałe odpowiedzialne za monitorowanie sektorów dla uczestników imprez masowych.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne (oprócz wspomnianej wcześniej kamery nr 4). Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

5. Parkingi: na obiekcie znajdują się 4 parkingi:

- parking VIP – monitorowany przez 2 kamery – nr 1 i 4,
- parking dla służb ratowniczych – monitorowany przez 2 kamery – nr 1 i 4
- parking służbowy – monitorowany przez kamery nr 1 i 4
- parking kibiców przyjezdnych – monitorowany kamerami nr 27 i 29 oraz kamery stałe nr 36, 37, 38 i 39.

W toku kontroli ustalono, iż wszystkie kamery były sprawne (oprócz wspomnianej wcześniej kamery nr 4). Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

6. Sektory dla uczestników imprez masowych: Trybuny monitorowane są przez 19 kamer obrotowych (nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 i 25) oraz 6 kamer stałych (nr 30, 31, 35, 34, 52 i 53). Kamery obrotowe swoim zasięgiem obejmują cały obszar trybun. Dodatkowo zapewniona jest ciągła rejestracja obrazu z całego obszaru sektorów dla uczestników imprez masowych (monitoring kategorii IV):

- trybuna „A” – monitoring stały tej trybuny zapewnia kamera nr 52;
- trybuna „B” – monitoring stały tej trybuny zapewnia kamera nr 53;
- trybuna „C” – monitoring stały tej trybuny zapewniają kamery nr 31 i 34;
- trybuna „D” – monitoring stały tej trybuny zapewniają kamery nr 30 i 35.

W toku kontroli ustalono, że wszystkie urządzenia były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.

7. Płyta boiska: monitoring płyty boiska zapewniony jest przez 19 kamer obrotowych oraz przez 6 kamer stałych monitorujących sektory dla publiczności (zapewniają monitoring kategorii IV).
8. Rejestracja dźwięku na sektorach dla uczestników imprez oraz płycie boiska: Rejestrację dźwięku zapewnia 16 mikrofonów typu MIC-200 umieszczone przy kamerach. Zastosowane urządzenia zapewniają rejestrację dźwięku z całego obszaru trybun i płyty boiska. W toku kontroli ustalono, że wszystkie urządzenia były sprawne. Zastosowany sprzęt spełnia minimalne parametry techniczne określone w rozporządzeniu.
9. Drukowanie zarejestrowanego obrazu: druk zarejestrowanego obrazu zapewnia drukarka typu HP DeskJet 5075. Drukarka była sprawna i spełnia ona wymogi techniczne określone w rozporządzeniu.

W dniu 21 lutego 2019 r. przekazano podmiotowi kontrolowanemu protokół pokontrolny. Do treści protokołu Gmina Legnica nie zgłosiła żadnych uwag..

Zalecenie pokontrolne:

Dokonać naprawy lub wymiany na nowe urządzenie kamery nr 4.

Termin realizacji zalecenia pokontrolnego: do 30 czerwca 2019 r.

Wynik kontroli:

Zastosowany system rejestracji obrazu i dźwięku zapewnia skuteczną realizację obowiązków nałożonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez masowych. Wykorzystywany sprzęt jest sprawny.

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uchybień. W związku z powyższym ocena kontroli jest **pozytywna**.

Wystąpienie sporządzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano właścicielowi kontrolowanego obiektu.

Podpis kierownika jednostki
przeprowadzającej kontrolę
WOJEWODA DOLNOSŁĄSKI



Paweł Hreniak